



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
เรื่อง ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในเขต พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยามู

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งน้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น คริวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึก หรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตร ๘๐ พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ซึ่งจากการสำรวจไม่พบปัญหาน้ำเสียในชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายหามะกอแข็ง เจมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5
- น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-
- น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-
- ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-
- ฝิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-
- การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-
- ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-
- ไฟป่า	-	-	-	-
- การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-

หมายเหตุ

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย